


Y点的COM点，需要接一根线到0V




24V	24V
Y1 Y3 Y15	Y0 Y2 Y14



触摸屏系
统按键

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

4.3寸一体机MC_20MT_6MT_430A_FX_B接线图



DA输出


0_10000 对应
0_10V

触摸屏下载口
PLC下载口
USB COM1

插上USB线，
模拟量通讯断开。
PLC可以监控下载
拔掉USB线，模拟量
与PLC连接上。

直流24V
电源输入


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可



模拟量值显示

- 在屏上做对应的D区的数值显示
- PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%



中间不用电阻

步进驱动器

使能信号

方向信号

脉冲信号

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--